


Reparaturschalter / Isolator
 Für Drehstrommotor mit 1 Drehzahl, 400V Sternschaltung
 (einsetzbar für Direkt - Anlauf oder FU-Betrieb)
 For three phase A.C. motor with 1 speed, 400V star connection
 (operate for direct starting or a frequency converter)



Drehrichtungsänderung durch vertauschen von 2 Netzphasen
 Reversible rotation by interchanging phases