

Reparaturschalter / Isolator
 Für Drehstrommotor mit 1 Drehzahl, 400V Sternschaltung
 (einsetzbar für Direkt - Anlauf oder FU-Betrieb) mit Thermokontakt
 For three phase A.C. motor with 1 speed, 400V star connection
 (operate for direct starting or a frequency converter), with thermocontacts TB

