


Drehstrommotor mit 1 Drehzahl, 400V Stern oder 400V Dreieck Schaltung (Direkteinschaltung) mit Kaltleiter
 For three phase A.C. motor with 1 speed, 400V star or 400V delta connection (for direct starting)
 with temperature sensor PTC.

Stern Schaltung Y
 star connection Y




Max. 2,5VDC
 Separat anschließen
 Connect separately

Netz/ mains

bauseitig /
 by the building
 contractor

Dreieck Schaltung Δ
 delta connection Δ



Max. 2,5VDC
 Separat anschließen
 Connect separately

Netz/ mains

Drehrichtungsänderung durch Vertauschen von 2 Netzphasen.
 reversible rotation by interchanging phases